


BEAst Granskningsprocess och statushantering



Gransknings-PM

Gransknings-PM är första sidan i varje granskningspaket och på andra sidan hanteras generella granskningskommentarer.

Stämplarna verifierar och dokumenterar respektive roll genomförda granskning av bifogade handlingar inom respektive granskningspaket.

- Projektör/Total UE verifierar med stämpel:

Klar för granskning Datum: 2019-08-27
Ansvarig projektör/total UE:
Ansvarig - namn

Har åtgärdats Datum: 2019-08-27
Ansvarig projektör/total UE:
Ansvarig - namn

- Projekteringsledaren verifierar med stämpel:

Klar för distribution Datum: 2019-08-27
Ansvarig projekteringsledare:
Ansvarig - namn

Ny granskning Datum: 2019-08-27
Ansvarig projekteringsledare:
Ansvarig - namn

Gransknings-PM
Generella granskningskommentarer

Gransknings-PM

Projektnummer: 8020040 Projektnamn: Senapsfabriken PM nr.: PM01

För godkännande som systemhandling
 För godkännande som bygghandling

Granskare från kund eller kundens ombud:

Förnamn:	Efternamn:	Företag:
Anders	Andersson	Fastighets AB
Bengt	Bengtsson	Fastighets AB
Kalle	Konsultsson	Kundens ombud

VERIFIERAS AV PROJEKTÖR/TOTAL UE

- Handlingar uppfyller fastställda krav som kontrakts-, program- eller systemkrav
- Avvikelser från fastställda krav rapporterat till projekteringsledare
- Egenkontroll utförd
- Handlingar uppfyller myndighets- och normkrav
- Handlingar samordnade med övriga projektörer
- Arbetsmiljö har beaktats

Projektör/total UE verifierar att bifogade handlingar uppfyller ovanstående och är klar för granskning:

Klar för granskning Datum: 2019-08-28
Ansvarig projektör/total UE:
Ansvarig - namn

Projektör/total UE verifierar att granskningskommentar med status "Har åtgärdats" är inarbetad i handlingen:

Har åtgärdats Datum: 2019-08-28
Ansvarig projektör/total UE:
Ansvarig - namn

VERIFIERAS AV PROJEKTERINGSLEDARE

- Projektörens egenkontroll levererad och kontrollerad
- Yttrande från kund eller kundens ombud har erhållits separat
- Yttrande från kund eller kundens ombud är inkluderat i bifogad granskningssammanfattning

Projekteringsledare verifierar att bifogade handlingar utan kommentarer eller kommentarer med status "Avvisad", "Har åtgärdats" och "Annat forum eller skede" är klar för distribution:

Klar för distribution Datum: 2019-08-28
Ansvarig projekteringsledare:
Ansvarig - namn


Projekteringsledare verifierar att handlingar och bifogad granskningssammanfattning med kommentarer status "Ny granskning" kräver ny granskning efter revidering:

Ny granskning Datum: 2019-08-28
Ansvarig projekteringsledare:
Ansvarig - namn

Statushantering granskningskommentarer

Gemensam standard för att hantera granskningskommentarer status med text och färg:

Status med text	Betydelse	Färg	Färgkod
Ny kommentar	Ny kommentar har skapats av granskare	Rosa	
Avvisad	Avvisad av ansvarig projekteringsledare, ska ej åtgärdas	Mörkgrå	
Ska åtgärdas	Ska åtgärdas av ansvarig konsult	Röd	
Har åtgärdats	Har åtgärdats av ansvarig konsult	Grön	
Ny granskning	Kommentaren är så omfattande att en ny granskning krävs	Orange	
Annat forum eller skede	Ska ej åtgärdas i denna gransknings-session utan hanteras vidare i annat forum eller skede	Blå	



Hantera granskningskommentarer och status

Använd profil 'BEAst-Granskning Projektering 2.0'

Innehåller markeringsverktyg för att hantera granskningskommentarer med status och färg.

Profil med markeringsverktyg

Markeringslista med kommentar som visar status med text och färg

Ändrar status och färg på kommentaren - dubbelklicka på raden och välj status

The screenshot shows the Revu software interface. The top menu bar includes 'Revu', 'Arkiv', 'Redigera', 'Visa', 'Dokument', 'Batch', 'Verktyg', 'Fönster', and 'Hjälp'. The 'Tool Chest' on the left contains various drawing tools. The main workspace displays a floor plan with several annotations: a pink cloud around a window labeled 'Rätt fönster ljudklass?', a red cloud around a wall labeled 'Inspektionslucka behövs', a blue cloud around a wall labeled 'Väggmonterad WC?', a green rectangle around a door labeled 'Ta bort dörr', and an orange cloud around a room labeled 'Tillgänglighet anpassas'. The 'Markeringslista' at the bottom shows a table of comments with columns for 'Sidetikett', 'Sidindex', 'Bock', 'Färg', 'Status', and 'Kommentarer'. A context menu is open over the first row of the table, showing options: 'Ny kommentar', 'Avvisad', 'Ska åtgärdas', 'Har åtgärdats' (checked), 'Ny granskning', and 'Annat forum eller skede'.

Sidetikett	Sidindex	Bock	Färg	Status	Kommentarer
1	1	<input type="checkbox"/>	■	Ny kommentar	Rätt fönster ljudklass?
1	1	<input type="checkbox"/>	■	Avvisad	Ändra väggtyp
1	1	<input type="checkbox"/>	■	Ska åtgärdas	Inspektionslucka behövs
1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	■	Har åtgärdats	Ta bort dörr
1	1	<input type="checkbox"/>	■	Ny granskning	Tillgänglighet anpassas
1	1	<input type="checkbox"/>	■	Annat forum eller skede	Väggmonterad WC?

Granskningsammanfattning

När granskningen och sessionen avslutas skapas en granskningsammanfattning för arkivering. Granskningsammanfattningen bifogas i slutet av granskningspaketet för att verifiera och dokumentera genomförd granskning.

Rubrik och innehåll:

- Sidetikett (Ritningsnummer)
- Sidindex (Sidnummer)
- Bockmarkering
- Färg (Status med färg)
- Status (Status med text)
- Kommentarer och svar
- Datum (Senaste ändringen)
- Skapat datum
- Författare (Vem som har skapat)

Markering	Sidetikett	Sidindex	Bock	Färg	Status	Kommentarer	Datum	Skapat datum	Författare
	A-40-1-A1708 (6)	1	Avmarkerad	■	Avvisad angett av Projektör av 2019-08-29 vid 13:48:05	Handikappsanpassas	2019-08-29 13:48:05	2019-08-29 13:45:31	Projektör
	A-40-1-A1708	1	Avmarkerad	■	Annat forum angett av Projektör av 2019-08-29 vid 13:48:11	Våghängd WC	2019-08-29 13:48:11	2019-08-29 13:45:37	Projektör
	A-40-1-A1708	1	Avmarkerad	■	Annat forum angett av Projektör av 2019-08-29 vid 13:48:14	Ändra ljudklass förster	2019-08-29 13:48:14	2019-08-29 13:46:04	Projektör
	A-40-1-A1708	1	Avmarkerad	■	Har åtgärdats angett av Projektör av 2019-08-29 vid 13:48:26	Inspektionslucka behövs	2019-08-29 13:48:26	2019-08-29 13:46:25	Projektör
	A-40-1-A1708	1	Avmarkerad	■	Har åtgärdats angett av Projektör av 2019-08-29 vid 13:48:26	Saknas mått	2019-08-29 13:48:26	2019-08-29 13:46:31	Projektör
	A-40-1-A1708	1	Avmarkerad	■	Har åtgärdats angett av Projektör av 2019-08-29 vid 13:48:26	Ta bort mellanvägg	2019-08-29 13:48:26	2019-08-29 13:46:18	Projektör